

乙基紫指示剂(0.0-2.4,10.0-13.0)

摘要

单一酸碱指示剂,第一变色范围

产品介绍

单一酸碱指示剂,第一变色范围乙基紫第一变色范围: pH0.0-2.4,颜色由蓝绿色变紫色; 第二变色范围: pH10.0-13.0,颜色由红色变为无色。